



Inchcape Motors Perú S.A. anunció la revisión de 10 modelos de la marca BMW ante posible falla en el circuito de regulación del eje de levas

- ✓ **248 vehículos de distintos modelos serán revisados. De estos, 133 ya fueron atendidos.**

Un total de 248 unidades, correspondientes a 10 modelos de la marca BMW serán revisadas ante una posible falla en el sistema del motor, anunció la empresa Inchcape Motors Perú S.A., a solicitud de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi.

Estos vehículos, vendidos entre mayo de 2010 y setiembre de 2012, corresponden a 10 modelos de la marca BMW, de acuerdo al siguiente detalle: 135i Cabrio (02); 135i Coupé (26); 335i Berlina (09); 535i Berlina (30); 335i LCI Coupé (13); 535i Gran Turismo (10); 640i Coupé (01); X3 3.5i X (30); X5 3.5i X (83); y el X6 3.5i X (44).

De acuerdo a Inchcape Motors, el circuito de regulación del eje de levas de estos vehículos podría perder presión, haciendo que el sistema entre en modo de protección del motor. En consecuencia, bajaría la velocidad del vehículo y aparecería un aviso de alerta en el panel de instrumentos.

La empresa informó que de los 248 vehículos identificados para esta campaña de prevención, 133 de ellos ya fueron atendidos.

Asimismo, dio a conocer que ha puesto a disposición de sus clientes la central telefónica 610-3545 y el correo electrónico centraldecitas@inchcape.pe para que estos puedan programar una cita y llevar a cabo la mejora técnica de sus vehículos.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Más información:

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/366510/Alerta+BMW+varios+modelos/98853499-96ba-4c89-93e0-ea981be634af>

Lima, 11 de mayo de 2016